


TAMURA

Tamura


## L18P010S05

Parça Numarası:	L18P010S05
İmalatçı / Marka:	Tamura
Ürün Açıklaması:	SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
Veri sayfaları:	 L18P010S05.pdf
RoHS Durumu:	 Kurşunsuz / RoHS Uyumlu
Stok durumu:	15025 pcs stock
Gemiden:	Hong Kong
Sevkiyat yolu:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TEKLİF TALEBİ

Görüntü temsil olabilir. Ürün detayları için teknik özelliklere bakın.













## L18P010S05'ün Özellikleri

PARÇA NUMARASI	L18P010S05
ÜRETİCİ FIRMA	Tamura
AÇIKLAMA	SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
KURŞUNSUZ DURUMU / ROHS DURUMU	Kurşunsuz / RoHS Uyumlu
MIKTAR UYGUN	15025 pcs
VERİ SAYFASI	 L18P010S05.pdf
GERİLİM - TEDARİK	5V
DIZI	L18PXXS05
SENSÖR TIPI	Hall Effect, Open Loop
DUYARLILIK	-
TEPKİ SÜRESİ	5µs
POLARİZASYON	Bidirectional
PAKETLEME	Bulk
PAKET / KUTU	Module
ÇIKTI	Ratiometric, Voltage
DIĞER ISIMLER	S1-L18P010S05EY
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C ~ 80°C
KANAL SAYISI	1
BAĞLANTI TIPI	Through Hole
NEM HASSASİYETİ SEVİYESİ (MSL)	1 (Unlimited)
DOĞRUSALLIK	±1%
KURŞUNSUZ DURUM / ROHS DURUMU	Lead free / RoHS Compliant
SIKLIK	DC ~ 100kHz
ÖLÇÜM	AC/DC
DETAYLI AÇIKLAMA	Current Sensor 10A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
GÜNCEL - KAYNAĞI (MAX)	15mA
GÜNCEL - ALGILAMA	10A
HASSASİYET	-

## İlgili Etiketler

Tamura L18P010S05	L18P010S05 Dağıtıcı	L18P010S05 Tedarikçisi
L18P010S05 Fiyatı	L18P010S05 Resimleri	L18P010S05 Görüntüsü
L18P010S05 PDF Veri Sayfası	L18P010S05 Veri Sayfasını İndir	L18P010S05 Veri Sayfası
L18P010S05 Stok	L18P010S05 satın al	Tamura L18P010S05 Satın Alın
Tamura L18P010S05	Tamura Tedarikçisi	Tamura Dağıtıcı
Tamura L18P010S05		

## İlgili ürünler

 <p><b>L18P003S12</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 3A AC/DC Stokta var: 16944 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>L18P015S05</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 12997 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>L18P015D15</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 7397 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>L18P005S05R</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Stokta var: 13658 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>L18P005S12</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Stokta var: 14264 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>L18P015S05R</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 13645 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>L18P010S05R</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 12227 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>L18P015S12</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 12664 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>L18P010S12</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 13686 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>L18P010D15</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 9311 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>L18P005S05</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Stokta var: 17046 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>L18P005D15</b> Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Stokta var: 12067 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>