



TAMURA

Tamura


L18P015D15

Parça Numarası:	L18P015D15
İmalatçı / Marka:	Tamura
Ürün Açıklaması:	SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
Veri sayfaları:	 L18P015D15.pdf
RoHS Durumu:	 Kurşunsuz / RoHS Uyumlu
Stok durumu:	7397 pcs stock
Gemiden:	Hong Kong
Sevkiyat yolu:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TEKLİF TALEBİ

Görüntü temsil olabilir. Ürün detayları için teknik özelliklere bakın.













L18P015D15'ün Özellikleri

PARÇA NUMARASI	L18P015D15
ÜRETİCİ FIRMA	Tamura
AÇIKLAMA	SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
KURŞUNSUZ DURUMU / ROHS DURUMU	Kurşunsuz / RoHS Uyumlu
MIKTAR UYGUN	7397 pcs
VERİ SAYFASI	 L18P015D15.pdf
GERİLİM - TEDARİK	±15V
DIZI	-
SENSÖR TIPI	Hall Effect, Open Loop
DUYARLILIK	-
TEPKİ SÜRESİ	5µs
POLARİZASYON	Bidirectional
PAKETLEME	Bulk
PAKET / KUTU	Module
ÇIKTI	Ratiometric, Voltage
DIĞER ISIMLER	9-L18P015D15ZY MT7314
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C ~ 80°C
KANAL SAYISI	1
BAĞLANTI TIPI	Through Hole
NEM HASSASİYETİ SEVİYESİ (MSL)	1 (Unlimited)
DOĞRUSALLIK	±1%
KURŞUNSUZ DURUM / ROHS DURUMU	Lead free / RoHS Compliant
SIKLIK	DC ~ 100kHz
ÖLÇÜM	AC/DC
DETAYLI AÇIKLAMA	Current Sensor 15A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
GÜNCEL - KAYNAĞI (MAX)	15mA
GÜNCEL - ALGILAMA	15A
HASSASİYET	-

İlgili Etiketler

Tamura L18P015D15	L18P015D15 Dağıtıcı	L18P015D15 Tedarikçisi
L18P015D15 Fiyatı	L18P015D15 Resimleri	L18P015D15 Görüntüsü
L18P015D15 PDF Veri Sayfası	L18P015D15 Veri Sayfasını İndir	L18P015D15 Veri Sayfası
L18P015D15 Stok	L18P015D15 satın al	Tamura L18P015D15 Satın Alın
Tamura L18P015D15	Tamura Tedarikçisi	Tamura Dağıtıcı
Tamura L18P015D15		

İlgili ürünler

 <p>L18P020S05 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 20A AC/DC Stokta var: 6675 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P010S12 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 13686 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P020S05R Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 20A AC/DC Stokta var: 11903 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P020D15 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 20A AC/DC Stokta var: 9714 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P010S05R Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 12227 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P005S05R Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Stokta var: 18658 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P015S05 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 12997 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P010S05 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 15025 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P005S12 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Stokta var: 14264 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P015S12 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 12664 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>L18P015S05R Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Stokta var: 13645 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>L18P010D15 Üreticiler: Tamura Açıklama: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Stokta var: 9311 pcs</p> <p>RFQ</p>

Telif Hakkı © 2020 Elektronik Bileşenlerin Güvenilir Distribütörü

E-mail: Info@infinity-electronic.com

Adres: 17F, Gaylord Ticari Binası, 114-118 Lockhart Yolu, Wan Chai, Hong Kong

